

# 创视之星 8504SH MAC M2 安装教程

## 1. 设置安全策略

长按电脑开机键-进入启动选项-点击选项-继续-选择账户-下一步-输入开机密码-进入界面  
左上角选择实用工具-启动安全性实用工具-安全策略-降低安全性（下面两个允许打勾）-点击确定（好）-点击左上角苹果图标-重启电脑-然后关机

## 2. 输入终端代码

长按电脑开机键-进入启动选项-点击选项-继续-选择账户-下一步-输入开机密码-进入界面  
左上角选择实用工具-终端-输入 `csrutil disable`-回车-出现以下黄色文字

```
Turning off System Integrity Protection requires modifying system security.Allow booting unsigned operating systems and any kernel extensions for os "Macin tosh HD"? [y/n]:中文翻译：关闭系统完整性保护需要修改系统安全性。是否允许启动未签名的操作系统和操作系统 "Macin-tosh HD" 的任何内核扩展？ [y/n]:
```

此时输入 `y` 回车（出现以下英文）

```
[Enter password for user cdcoco: (一个钥匙按钮) 中文翻译：[输入用户 cdcoco 的密码:
```

输入电脑密码回车

```
System Integrity Protection is off.Restart the machine for the changes to take effect.-bash-3.2# 中文翻译：系统完整性保护关闭。重新启动机器以使更改生效-bash-3.2#
```

## 3.安装软件

重启电脑-打开创视之星 ([gzsyncctv.com](http://gzsyncctv.com)) 官网-下载中心-下载 8504sh MAC 采集卡驱动-

打开驱动-点击安装-继续-安装-输入安装密码-安装成功-打开系统设置-隐私与安全-安全性-选择【App Store 和被认可的开发者 来自开发者 “Purplelec Inc.Co.,Ltd” 的系统软件已经更新】-点击允许-输入密码-重启电脑

点击左上角苹果图标-关于本机-更多信息-最下方系统报告-选择 PCI 查看驱动-显示已安装驱动程序为两个“是” 如图可看 驱动安装成功可以使用。

